

Краткая презентация

Продувка в ковше

NEW

Соединения +
комплекты для
работы при

600°C


ТОЛЬКО у

VEDA®

Oxygentechnik

ОПЦИЯ I: Со штоковым соединением
для быстрого присоединения руками – см. ⑦ ⑧ ⑨

POBEDA-600°C Аргоновое
оборудование для продувки в ковше
герметично и жаропрочно




Используйте **1** комплект Аргон 600°C для **1** пористой вставки

ОПЦИЯ II :

Для ковшей с автоматическим присоединением – не от **POBEDA**

POBEDA-600°C оборудование для продувки
в ковше *Байпас* – *запасное оборудование* ⑦⑧⑨

➔ при дефектном аргоновом – главным - /
автоматическим присоединении



Используйте **1** комплект Аргон 600°C для **1** пористой вставки

Решение ROBEDA против утечек аргона:

Соединения + комплекты
для работы
при

600°C

100% из закалённой стали
БЕЗ резиновых уплотнителей

**... вместе с POBEDA -
КОМПЛЕКТОМ для
продувки аргоном
при**

600°C

в герметичном исполнении

Вывод:

ГЕРМЕТИЧНО

Только у
POBEDA[®]

600°C

Только у
POBEDA[®]**600°C**

POBEDA предлагает только полный набор для ковша, состоящий из:

- **Комплект на входе подводящей трубы,
закреплённой на ковше:**
POBEDA-600°C штоковое соединение ⑦+⑧
+ POBEDA - подводящий шланг ⑨
+ POBEDA - унив. сварной ниппель / адаптер
- **Комплект под ковшом:**
POBEDA-600°C-предохр. от обратн. потока ②
+ POBEDA-600°C фильтр грубой очистки ①
+ POBEDA-600°C <шланг в шланге> ④
+ POBEDA-600°C рычажно-зажимное
соединение ⑤+⑥
+ POBEDA-унив. сварной ниппель / адаптер ③

① ... ⑨ → см. стр. 1 + 2

➔ *отдельные запчасти для полного комплекта – по заказу*

Только у
POBEDA[®]

600°C

Оба комплекта POBEDA на ковше (см. стр. 1, 2, 5) имеют явно низкие стоимости приобретения и предлагают тем не менее большие преимущества:

- Экономия аргона благодаря почти 100%-й герметичности
- Удвоение жизнедеятельности пористой вставки
- Повышение готовности ковша



**Возврат инвестиций
после 4-х месяцев!**